

Projekt:

Schwimmteich Nechlin

Auftragnehmer:

Andreas Thomschke
Wendtshof 1a
17291 Wallmow

E-Mail: Andreas.Thomschke@veb-Naturbau.de



Bauherr:

Ute und Jörg Müller GBR

Bauzeit:

August-September 2002



Bild 1 1. Ortsbesichtigung am 15.04.02



Bild 2 Verlegen der Tonabdichtung 27.08.02




Bild 3 Sorgfältige Überlappung aller Kanten 27.08.02



Bild 4 Arbeitsfortschritt 27.08.02



Bild 5 Einbau des Filterschachtes, Abdecken der Tondichtung mit Kies 28.08.02



Bild 6 Verdichten der Kiesschicht 28.08.02



Bild 7 Verlegen der Leitungen, Abdecken der Böschung mit Feldsteinen 28.08.02



Bild 8 Verlegen von Begrenzungssteinen zur Abgrenzung des Schwimmbereiches 29.08.02



Bild 9 Arbeitsfortschritt am 29.08.02



Bild 10 Arbeitsfortschritt am 02.09.02



Bild 11 Befestigung des Flachwasserbereiches 02.09.02



Bild 12 1. Füllen des Schwimmbereiches mit Wasser 05.09.02



Bild 13 Abgrenzung zum Regenerationsbereich in voller Höhe
05.09.02



Bild 14 Erstbepflanzung und Randgestaltung 10.09.02



Bild 15 Anlage nach dem 1. Winter 28.05.03



Bild 16 Skimmer in Aktion 28.05.03



Bild 17 Beschattung der Anlage am Vormittag 28.05.03



Bild 18 Zulauf (vorne) und Ablauf (hinten) 28.05.03



Bild 19 Leben im Teich (I) 28.05.03



Bild 20 Leben im Teich (II) 15.06.03